

# **T8148**

**Programovatelný interiérový snímač teploty  
a koncentrace CO<sub>2</sub> s výstupem (4 – 20) mA**

# **T8248**

**Programovatelný interiérový snímač teploty  
a koncentrace CO<sub>2</sub> s výstupem (0 – 10) V**

## **Návod k použití**

© Copyright: COMET SYSTEM, s.r.o.

Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv povahy bez výslovného souhlasu firmy COMET SYSTEM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Firma COMET SYSTEM, s.r.o. provádí neustálý vývoj a vylepšování svých produktů, proto si vyhrazuje

právo provést technické změny na zařízení/výrobku bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím přístroje v rozporu s tímto návodem.

Na poškození způsobená užitím přístroje v rozporu s tímto návodem nemusí být poskytnuta bezplatná oprava v záruční době.

Před uvedením přístroje do provozu si podrobně přečtěte celý návod.

Kontakt na výrobce tohoto zařízení:

COMET SYSTEM, s.r.o.  
Bezručova 2901  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
[www.cometsystem.cz](http://www.cometsystem.cz)

## Všeobecný popis

Snímače jsou určeny k měření koncentrace CO<sub>2</sub> a teploty vzduchu v interiérech budov.

typ snímače	provedení přístroje	výstupy
T8148	prostorový	4 – 20mA
T8248	prostorový	0 – 10V

Přístroj měří koncentraci CO<sub>2</sub> NDIR senzorem s duální vlnovou délkou. Tento princip spolu s vícebodovou kalibrací dává možnost účinně kompenzovat proces stárnutí čidla a poskytuje bezúdržbový provoz s vynikající dlouhodobou stabilitou. Úroveň koncentrace CO<sub>2</sub> je možné indikovat v režimu průměrování „SLOW“ (průměr z 11 posledních měření) nebo v režimu okamžitého zobrazení „FAST“ (aktuální hodnoty bez softwarové filtrace). V režimu průměrování „SLOW“ dojde k účinné filtrace krátkodobých změn koncentrace CO<sub>2</sub>, které mohou být způsobeny např. pohybem osob v blízkosti snímače. Naopak v režimu „FAST“ je softwarová filtrace vyřazena a měření může být zatíženo přídavným „šumem“ o amplitudě typ. ± 30ppm.

Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na dvourádkovém LCD displeji. K optické indikaci úrovně koncentrace CO<sub>2</sub> slouží tříbarevná LED.

Po zapnutí napájení probíhá interní test snímače (cca 20 s). Po této době jsou místo měřené hodnoty CO<sub>2</sub> na displeji přístroje zobrazeny pomlčky (----).

Proudové výstupy 4 – 20mA lze zapojit v galvanicky odděleném nebo neodděleném provedení. Napěťové výstupy 0 – 10V jsou galvanicky neoddělené.

Pro nastavení všech parametrů snímače slouží uživatelský program TSensor, který je možno zdarma získat na adrese [www.cometsystem.cz](http://www.cometsystem.cz). K propojení přístroje s osobním počítačem slouží komunikačním kabel SP003 (není součástí dodávky).

**Označení TxxxxZ** je vyhrazeno pro všechny nestandardní varianty přístrojů. Popis odlišností v jejich provedení není součástí tohoto návodu.

**Před uvedením přístroje do provozu si podrobně přečtěte celý návod.**

## Nastavení snímače od výrobce

výstup 1:	T8148 - rozsah 4 až 20 mA odpovídá 0 až 5000 ppm T8248 - rozsah 0 až 10 V odpovídá 0 až 5000 ppm
výstup 2:	T8148 - rozsah 4 až 20 mA odpovídá -10 až 50°C T8248 - rozsah 0 až 10 V odpovídá -10 až 50°C
režim měření:	průměrované měření „SLOW“
displej:	zapnut
LED indikace:	do 1000 ppm zelená, od 1000 ppm do 1200 ppm žlutá, nad 1200 ppm červená


Nastavení parametrů snímače lze změnit pomocí osobního počítače a programu TSensor.

## Instalace snímače

Snímače jsou určeny pro montáž v interiéru na běžnou instalační krabici (KU68) pomocí dvou upevňovacích šroubů (jsou součástí dodávky). Pro správnou funkci snímače je nutno zvolit vhodnou pozici pro jeho umístění. Snímač by neměl být umístěn v místech, kde může dojít k ovlivnění měření přímým slunečním svitem, v blízkosti topných těles a jiných zdrojů tepla, klimatizačních jednotek, oken, dveří, za závěsy, do polic, výklenků a podobných míst. U budov s horší tepelnou izolací není vhodné umístění na venkovních stěnách. Pokud je přívodní vodič umístěn v instalační trubce, je vhodné tuto trubku utěsnit, aby nedocházelo k ovlivnění přesnosti měření průvanem.

Pro připojovací vedení přístrojů s proudovou smyčkou se doporučuje použít stíněný kabel o maximální délce 1200 m, napěťový výstup připojíme stíněným kabelem o délce max. 15m. Kably se nesmí vést paralelně se silovými rozvody. Bezpečná vzdálenost může být až 0,5 m (podle charakteru rušení), jinak hrozí možnost indukce nežádoucích rušivých signálů do vedení a tím i ovlivnění výsledku měření a jeho stability.


Po namontování zadního dílu na instalační krabici připojíme vodiče ke svorkovnici (svorky se rozevírají vložením šroubováku do její horní části a tlakem na pružný kontakt). U snímače T8148 zvolíme pomocí propojek J1 a J2 (na předním dílu v horní části) způsob oddělení proudových výstupů, viz „Typické aplikační zapojení“. Instalaci zakončíme uzavřením snímače.




Elektrickou instalaci a zapojení smí provádět pouze pracovník s požadovanou kvalifikací dle platných norem.

## Demontáž snímače

Je-li potřeba snímač demontovat, vsuňte plochý šroubovák šířky max. 3,5 mm z horní strany do prostředního větracího otvoru (cca 2 cm hluboko) a zapáčte ve směru šipky. Tím dojde k odjištění západky a pootevření snímače. Vytáhněte šroubovák a uchopte přední díl snímače v horní části za boční stěny. Kývavým pohybem za současného tahu směrem k sobě odejměte přední díl. Odpojte vodiče ze svorkovnice a odšroubujte dva upevňovací šrouby.




## Rozměrový náčrt




# Typické aplikáční zapojení


## Výstupy 4-20 galvanicky oddělené



## Výstupy 4-20mA galvanicky neoddělené



## Výstupy 0-10V




## Rozsah napájecích napětí a hodnoty rezistorů


Uss . . . . 9 až 30Vdc  
 Uss1 . . . . 9 až 30Vdc  
 Uss2 . . . . 9 až 30Vdc  
 $R1[\Omega] < 50 * Uss1[V] - 450$   
 $R2[\Omega] < 50 * Uss2[V] - 450$   
 $R[\Omega] < 50 * Uss[V] - 450$   
 $Rz > 20 k\Omega$

## Info režim displeje


Některá nastavení nainstalovaného snímače lze ověřit i bez použití počítače a demontáže snímače. K prohlízení nastavených hodnot slouží tlačítko umístěné za malým otvorem na levé straně snímače. K jeho stisknutí použijte tenký nástroj, např. kancelářskou sponku.



T8148



T8248



Na horním řádku LCD displeje se zobrazí hodnota koncentrace CO<sub>2</sub>, která odpovídá výstupnímu proudu 4mA (výstupnímu napětí 0V).



T8148



T8248



Po dalším stisku se objeví na horním řádku hodnota koncentrace CO<sub>2</sub>, která odpovídá výstupnímu proudu 20mA (výstupnímu napětí 10V).

**T8148****T8248**

Dále se na dolním řádku LCD displeje zobrazí hodnota teploty, která odpovídá výstupnímu proudu 4mA (výstupnímu napětí 0V).

**T8148****T8248**

Na závěr se na dolním řádku zobrazí hodnota teploty, která odpovídá výstupnímu proudu 20mA (výstupnímu napětí 10V).

Dalším stiskem tlačítka info režim končí a displej se vrátí zpět na zobrazení měřených veličin

**Upozornění:** během info režimu snímač neměří ani negeneruje analogový výstup. Pokud zůstane snímač v info režimu déle než 15 s, automaticky se vrátí do měřícího cyklu.

## Postup při změně nastavení snímače:

- nastavení snímače se provádí pomocí zakoupeného komunikačního kabelu SP003, který se připojuje na USB port osobního počítače.
- v počítači je nutno mít nainstalován konfigurační program TSensor, který je zdarma k dispozici na adrese [www.cometsystem.cz](http://www.cometsystem.cz)
- při instalaci prosím věnujte pozornost instalaci ovladačů USB adaptéra
- připojíme kabel SP003 k USB zásuvce počítače. Nainstalovaný ovladač kabel detekuje a vytvoří v počítači virtuální COM port.
- demontujeme přední díl snímač – viz kapitola „**Demontáž snímače**“
- kabel SP003 připojíme ke konektoru na předním dílu v blízkosti tlačítka. Displej se musí rozsvítit, nebo (byl-li předtím programově vypnut) musí v okamžiku připojení alespoň rozsvítit na 1 s všechny znaky.
- spustíme program TSensor a pokračujeme podle jeho pokynů
- po ukončení nastavení odpojíme komunikační kabel a snímač zakrytujeme.

## Chybové stavy snímače

Při provozu snímač neustále provádí kontrolu svého stavu, v případě zjištění chyby zobrazí na LCD displeji odpovídající chybový kód:

**Error 0** - na prvním řádku displeje zobrazeno „Err0“. Chyba kontrolního součtu CRC uloženého nastavení v paměti snímače. K této chybě dochází při nedodržení postupu zápisu do paměti snímače, zápisem na jiné adresy než je dovoleno, případně nastalo poškození kalibračních dat. V tomto stavu snímač neměří. Jedná se o závažnou chybu, pro její odstranění kontaktujte distributora přístroje.

**Error 2** - na řádku displeje určeného pro zobrazení veličiny zobrazeno „Err2“. Jedná se o chybu měření koncentrace CO<sub>2</sub> nebo chybu měření teploty

**Error 3** - na displeji je zobrazeno „Err3“. Jde o chybu vnitřního A/D převodníku (převodník neodpovídá, pravděpodobně došlo k jeho poškození). Tato chyba neovlivňuje měření a výstup koncentrace CO<sub>2</sub>. V tomto stavu snímač neměří teplotu a relativní vlhkost. Jedná se o závažnou chybu, pro její odstranění kontaktujte distributora přístroje.

**Error 4** - na displeji je zobrazeno „Err4“. Jde o interní chybu senzoru CO<sub>2</sub>. V tomto stavu snímač neměří koncentraci CO<sub>2</sub>. Hodnota čtená ze snímače je -9999. Jedná se o závažnou chybu, pro její odstranění kontaktujte distributora přístroje. Tato chyba je zobrazena i v případě, kdy přístroj je připojen k PC přes komunikační kabel SP003 a není použito napájení z externího zdroje.

## Technické parametry přístroje

### T8148 - snímač teploty a koncentrace CO<sub>2</sub>

**Výstup:** 4 až 20 mA

**Napájení:** 9 až 30 V

**Příkon:** trvalý cca 1 W

špičkový cca 4 W po dobu 50 ms s periodou 15 s

**Výstup v případě chyby:** < 3,8 mA nebo > 24 mA

#### Teplota:

Přesnost:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Rozsah: -10 až +50 °C

Rozlišení displeje: 0,1 °C

Doba odezvy: t90 < 12 min při proudění 0,3 m/s

t90 < 25 min bez proudění

#### Koncentrace CO<sub>2</sub>:

Přesnost:  $\pm (50 \text{ ppm} + 3\% \text{ z měřené hodnoty})$  při 25 °C a 1013 hPa

Rozsah: 0 až 5000 ppm

Teplotní závislost:  $\pm (1 + \text{měřená hodnota [ppm]/1000}) \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$   
v rozsahu -20 až 45 °C (-4 až 113 °F)

Dlouhodobá stabilita: typ. 20 ppm / rok

Rozlišení displeje: 1 ppm

Doba odezvy: t90 < 195 s v režimu „SLOW“

t90 < 75 s v režimu „FAST“

### T8248 - snímač teploty a koncentrace CO<sub>2</sub>

**Výstup:** 0 až 10 V

**Napájení:** 15 až 30 V

**Příkon:** trvalý cca 0,5 W

špičkový cca 3 W po dobu 50 ms s periodou 15 s

**Výstup v případě chyby:** < -0,1V nebo > 10,5V

#### Teplota:

Přesnost:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Rozsah: -10 až +50 °C

Rozlišení displeje: 0,1 °C  
Doba odezvy: t90 < 12 min při proudění 0,3 m/s  
t90 < 25 min bez proudění

#### Koncentrace CO<sub>2</sub>:

Přesnost: ± (50 ppm + 3 % z měřené hodnoty) při 25 °C a 1013 hPa  
Rozsah: 0 až 5000 ppm  
Teplotní závislost: ± (1 + měřená hodnota [ppm]/1000) ppm/°C  
v rozsahu -20 až 45 °C (-4 až 113 °F)  
Dlouhodobá stabilita: typ. 20 ppm / rok  
Rozlišení displeje: 1 ppm  
Doba odezvy: t90 < 195 s v režimu „SLOW“  
t90 < 75 s v režimu „FAST“

### Provozní podmínky

**Rozsah provozní teploty:** -10 až +50°C  
**Rozsah provozní vlhkosti:** 5 až 95 %RV bez kondenzace  
**Rozsah provozního tlaku:** 850 až 1100 hPa  
**Krytí:** IP20  
**Doporučený interval kalibrace:** 5 let (CO<sub>2</sub>), 2 roky (teplota)  
**Elektromagnetická kompatibilita:** ČSN EN 61326-1  
**Skladovací teplota:** -40 až +60 °C  
**Skladovací vlhkost:** 5 až 95 %RV bez kondenzace  
**Skladovací tlak:** 700 až 1100 hPa  
**Rozměry:** viz Rozměrové náčrty  
**Hmotnost:** cca 150 g  
**Materiál skřínky:** ASA

### Vyřazení z provozu

Snímač odpojíme a zajistíme jeho likvidaci podle platné legislativy pro zacházení s elektroodpady.

### Technická podpora a servis přístroje

Technickou podporu a servis zajišťuje distributor tohoto přístroje. Kontakt na něj je uveden v záručním listu, dodaném s přístrojem.